

АКТ  
осмотра транспортного средства

Дата осмотра \_\_\_\_\_ 2024 года

Место осмотра государственное учреждение образования «Друйская средняя школа Браславского района»  
аг. Друя ул. Ленина д.67

**Раздел 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Марка, модель (модификация) PAZ 32053 70 (ШАГОН)

Год выпуска 2011 г.

Тип транспортного средства автобус Вагон

Регистрационный знак АЕ 3279-2

Свидетельство о регистрации имеется 2ТЕ0007004

Идентификационный номер (номер кузова) У393205СХВ0066022

Номер двигателя б/н

Цвет жёлтый

Количество посадочных мест 23

Показания спидометра имеются 78393

(значение)

отсутствуют \_\_\_\_\_

Наличие топлива имеется

отсутствует

Способ замера топлива \_\_\_\_\_

Способ доставки транспортного средства к месту хранения СВОИМ ХОДОМ

(своим ходом, на буксире, на лафете)

## Раздел 2. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Наименование элементов (изделий, узлов, агрегатов)	Наличие	Описание	Отсутствие
Кузов	есть	Без видимых дефектов	
Стёкла	есть	Без видимых дефектов	
Люк	есть	механический	
Передний бампер	есть	Незначительная трещина	
Задний бампер	есть	Незначительная трещина	
Рычаги и щётки стеклоочистителя	есть	Без видимых дефектов	
Стеклоочиститель задний	есть	Без видимых дефектов	
Зеркала наружные	есть	Без видимых дефектов	
Фары	есть	Без видимых дефектов	
Противотуманные фары	нет		
Дополнительные фары	нет		
Омыватели Фар	нет		
Указатели поворотов	есть	Без видимых дефектов	
Молдинги	нет		
Пробка топливного бака	есть	Без видимых дефектов	
Ручки входных дверей (внутренние, наружные)	есть	Без видимых дефектов	
Багажник (релинги) на крыше	нет		
Колпаки колес	нет		
Диски колес	есть	Без видимых дефектов 8,25/R20, 7 шт.	
Шины	есть	Без видимых дефектов	
Заводской знак (эмблема)	есть		
Прицепное устройство	нет		
Пломбировка транспортного средства, топливного бака	нет		

**Раздел 3. ОПИСАНИЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА, САЛОНА (КАБИНЫ), БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Наименование элементов (изделий, узлов, агрегатов)	Наличие	Описание	Отсутствие
Генератор	Есть	Без видимых дефектов	
Стартер	нет		
Коробка передач	есть	механическая	
Радиатор	есть	Без видимых дефектов	
Радиатор кондиционера	нет		
Аккумуляторная батарея	есть		
Турбонадув	нет	Без видимых дефектов	
Пробка радиатора	есть	Без видимых дефектов	
Пробка масляной горловины	есть	Без видимых дефектов	
Иные узлы и агрегаты моторного отсека	есть	Без видимых дефектов	
Обивка салона	нет		
Сиденья	есть		
Магнитола, CD-проигрыватель	нет		
Акустическая система	нет		
Пепельницы	нет		
Прикуриватели	нет		
Подголовники	нет		
Ключ зажигания	есть		
Ручка стеклоподъёмника	есть		
Электрический стеклоподъёмник	нет		
Коврики пола	нет		
Аптечка	нет		
Трос буксирный	нет		
Домкрат	нет		
Огнетушитель	нет		
Насос для шин	нет		
Колесо запасное	есть		
Сумка инструментальная	нет		
Знак аварийной остановки	есть	Без видимых дефектов	

#### Раздел 4. ОПИСАНИЕ ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ИЗДЕЛИЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ)

Наименование элементов (изделий, узлов, агрегатов)	Наличие	Описание	Отсутствие
ASB	нет		
ASR (ангибукс.)	нет		
AIRBAG пассажира	нет		
AIRBAG боковая	нет		
Кондиционер	нет		
Климат-контроль	нет		
Обогрев сидений	нет		
Раздвижные задние сиденья	нет		
Спортивные сидения	нет		
Регулировка фар	нет		
Зеркала электрические с обогревом	нет		
Центральный замок	нет		
Гидроусилитель руля	нет		
Отопитель (webasto)	нет		
Регулируемая подвеска	нет		
Бортовой компьютер	нет		
Система сигнализации и охраны	нет		
Навигационная система	нет		

Техническое состояние транспортного средства, исправности «условно исправен», отсутствует стартер  
 Состояние и комплектность транспортного средства определены визуальным осмотром, фотоматериалы,  
 видеоматериалы (при их наличии) не прилагаются.

Наличие личных вещей в транспортном средстве нет

Шелепёнок Д.Г.

(фамилия, инициалы, подпись лица составляющего акт осмотра)

